清柳園焼却施設解体工事
工事かわら版

2025.7　第7号

柳泉園組合（りゅうせんえんくみあい）

工事進捗状況

- プラント設備の洗浄作業が完了しました。これは、ダイオキシン類を除去する作業です。
  分析の結果、基準値以下であることを確認致しました。これにより、安全に次の工程へ移行してまいります。
- 現在、プラント設備の解体作業を進めています。
- 敷地北東の桜の木を枝払いをしました。
- 引き続き、安全第一で作業を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

7月の安全目標

全国安全週間（7/1～7/7）

現地KYの確立

現場ルールの周知徹底

熱中症対策の徹底

養生内部での
プラント解体の
様子です

敷地北東　桜の木
枝払いの様子です

7月工程表

	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木
仮設工事																															
工場棟																												設備機器搬出			
																												（集じん機・水処理機等）			
																												産廃発生撤去			
建屋解体撤去工事																															
																						プラットホーム下屋									
工場棟																						波型スレート撤去									
	プラント設備解体撤去																														
							焼却炉本体解体撤去																								
環境測定		敷地境界粉じん測定（デジタル粉じん器　10：00・14：00）																													
							解体中作業環境測定																								
解体発生材							スクラップ搬出（随時）																								
搬出		産廃搬出（随時）																													
NTT東日本　外部作業																															

施工会社　株式会社エイワ産業